

## Feuchtemessgeräte

### PAN Feuchtemesser

Feuchtemessgerät für Holz- und Baustoffe

- Hintergrundbeleuchtung
- **Große LCD Anzeige für Holz mit 6% - 44% und Baustoffe mit 0,2% - 2% Feuchtegehalt**
- **Temperaturmessung**
- Autom. Abschaltung

**Lieferumfang:** Bedienungsanleitung



Technische Daten	PAN Feuchtemesser
Umgebungstemperatur	0 °C - 50 °C
Abmessungen	96 x 40 x 20 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	155 / 62 g
Benötigte Batterie(n):	4x LR44



PAN Feuchtemesser  
Video DE:



PAN Feuchtemesser  
Video EN:

